Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» апреля 2026 г., ПМ 22260061000221330744
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2604/001-22/35-ВО/А

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 169

(место составления акта)

Акт профилактического визита обязательного

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 09 » апреля 2026 г., № 2604/001-22/35-ВО/Р, учетный номер проверки ПМ 22260061000221330744.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Баева Ева Евгеньевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Шерстюк Борис Анатольевич - Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю
2. Гросс Сергей Федорович - Начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Барнаул, ул Червонная, Дом 8

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 261" ИНН 2221207455, адрес регистрации юридического лица: 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. ЧЕРВОННАЯ, Д.8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «22» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «16» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «16» апреля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Барнаул, ул. Червонная, Дом 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 16.04.2026 №б/н

2) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «17» апреля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Барнаул, ул. Червонная, Дом 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 17.04.2026 №190-191/26

3) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «22» апреля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «22» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по месту: край Алтайский, г. Барнаул, ул. Червонная, Дом 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.04.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности
2. Рабочая документация на монтаж АПС
3. Сертификаты соответствия на линолеум
4. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность на объекте защиты
5. Журнал эксплуатации система противопожарной защиты
6. Акт выполненных работ по очистке систем вентиляции
7. Программа противопожарного инструктажа

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из помещения актового зала (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы Противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы) . Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

2. На объекте защиты допускается использование подвального и цокольного этажа для хранения отходов любых классов опасности, оборудования, мебели и других предметов (п. 16 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Место выявления нарушения: Алтайский край, г.

Барнаул, ул. Червонная, 8,

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

3. Требуемый тип линий связи согласно ГОСТ 31565-2012 должен быть не ниже нг-FRLSLTx (фактически - без исполнения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

4. Точечные дымовые ИП, с высотой контролируемого помещения до 3,5 м включительно, размещаются с радиусом зоны контроля дымового ИП не более 6,4м (фактически – 10,4м) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

5. Линии связи при прокладке за подвесными потолками не закреплены по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18, п.19 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

6. Здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 оснащено безадресной системой пожарной сигнализации (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.6, Приложение А. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

7. На объекте защиты допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ, а так же кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

8. На объекте защиты не все помещения (зоны) защищены системой пожарной сигнализации (помещения подвала, иные помещения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

9. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26) . Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)

10. На объекте защиты кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ч.2, ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

11. Объект защиты не разделен на ЗКПС (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.11 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

12. При наличии подвесного потолка ИП не установлены непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.11 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

13. На объекте защиты уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75дБА/ не менее 70 дБА в спальных помещениях на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически – 50/50 дБА) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8/п.4.3, п.4.1, СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

14. Специальный текст оповещения не соответствует (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2, примеч. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

15. Требуемый тип кабеля должен быть не ниже нг-FRLSLTx (фактически - без исполнения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

16. Расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя / от пола не менее 150/ не менее 2,3 м (фактически – 30/-) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

17. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

18. На объекте защиты в залах над эвакуационными выходами не установлены световые оповещали «Выход» (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «09» апреля 2026 г., ПМ 22260061000221330744

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2604/001-22/35-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 169

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 09 » апреля 2026 г., № 2604/001-22/35-ВО/Р, учетный номер проверки ПМ 22260061000221330744.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Баева Ева Евгеньевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Барнаул, ул Червонная, Дом 8

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 261" ИНН 2221207455, адрес регистрации юридического лица: 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. ЧЕРВОННАЯ, Д.8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «22» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из помещения актового зала (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы Противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы) . Место выявления

нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перевесить дверь эвакуационного выхода для открывания по направлению выхода из помещения актового зала

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

2. На объекте защиты допускается использование подвального и цокольного этажа для хранения отходов любых классов опасности, оборудования, мебели и других предметов (п. 16 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8,

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты исключить использование подвального и цокольного этажа для хранения отходов любых классов опасности, оборудования, мебели и других предметов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

3. Требуемый тип линий связи согласно ГОСТ 31565-2012 должен быть не ниже нг-FRLSLTx (фактически - без исполнения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

4. Точечные дымовые ИП, с высотой контролируемого помещения до 3,5 м включительно, размещаются с радиусом зоны контроля дымового ИП не более 6,4м (фактически – 10,4м) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

5. Линии связи при прокладке за подвесными потолками не закреплены по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18, п.19 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

6. Здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 оснащено безадресной системой пожарной сигнализации (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.6, Приложение А. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

7. На объекте защиты допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ, а так же кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности,

содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

8. На объекте защиты не все помещения (зоны) защищены системой пожарной сигнализации (помещения подвала, иные помещения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

9. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26) . Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

10. На объекте защиты кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ч.2, ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

11. Объект защиты не разделен на ЗКПС (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.11 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

12. При наличии подвесного потолка ИП не установлены непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.11 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Протокол инструментального обследования ИПЛ №190/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

13. На объекте защиты уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75дБА/ не менее 70 дБА в спальных помещениях на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически – 50/50 дБА) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8/п.4.3, п.4.1, СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

14. Специальный текст оповещения не соответствует (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2, примеч. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

15. Требуемый тип кабеля должен быть не ниже нг-FRLSLTx (фактически - без исполнения) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

16. Расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя / от пола не менее 150/ не менее 2,3 м (фактически – 30/-) (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

17. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

18. На объекте защиты в залах над эвакуационными выходами не установлены световые оповещали «Выход» (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Протокол инструментального обследования ИПЛ №191/26). Место выявления нарушения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обратиться в обслуживающую организацию для разработки проекта по обеспечению объекта защиты системами противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительных документов, пояснений, фото, видео записей, подтверждающих выполнение нарушения обязательного требования

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору) Баева Ева Евгеньевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

306EA970378739DA10BB7F2951770SE5
Владелец: Баева Ева Евгеньевна
Действителен с 15.12.2025 по 10.03.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Баева Ева Евгеньевна - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору), телефон: 883852623205, e-mail: e.e.baeva@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «22» 04 2026 г. _____

подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

МЧС РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

Адрес: 656067 г. Барнаул, ул. Власихинская, 139 т.8(3852) 50-42-63

Протокол № 191/26

проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений

«17» апреля 2026 г. г. Барнаул

Настоящий протокол составлен на основании отношения отделения по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

наименование заявителя

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 169

юридический адрес

4-6-5-37-58 от 10.04.2026

Сотрудник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по АК: начальник сектора Гросс С.Ф.

Сотрудник ТО НД и ПР: старший инспектор Баева Е.Е.

Представитель объекта: заведующий Бочкарева Т.В.

Представитель обслуживающей организации: техник Терехин А.А.

по итогам проверки работоспособности системы противопожарной защиты:

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

проверяемые элементы

Обслуживающая организация: ООО «А-РЭДИО»

наименование

Объект защиты: здание МАДОУ "Детский сад №261"

наименование объекта, на котором смонтирована система противопожарной защиты,

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

его адрес

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативной и технической документации.

Измерения проводились приборами:

Дальномер лазерный «Leica Disto D5» (свидетельство С-НН/17-07-2025/448460813 до 16.07.2026); Шумомер «TESTO 816» (свидетельство о поверке С-НН/17-07-2025/448460959 до 16.07.2026); Комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей «КППИ-1» (поверка не требуется).

Scanned with CamScanner

Данные инструментального обследования,
полученные ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю:

№	Наименование измерения	Единица измерения	Фактическое значение	Требуемое значение	Нормативный документ, пункт
					СП 3.13130.2009
1.	Тип СОУЭ	тип	3	не менее 3	табл.2
2.	Уровень звука СОУЭ (кроме спальных помещений) / спальные помещения	дБА	**50 / 50**	не менее 75 / не менее 70	п.4.8, п.4.1, / п.4.3
3.	Расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя / от пола	мм/метр	**30** / -	не менее 150 / не менее 2,3	п.4.4
4.	Специальный текст оповещения	соответствие	**не соответствует**	соответствует	табл.2, примеч.
5.	Требуемый тип согласно ГОСТ 31565-2012	тип	**без исполнения**	не ниже нг-FRLSLTx	п.3.4

Примечание: жирным шрифтом с подчеркиванием выделены наихудшие значения, обнаруженные при измерениях фактических параметров системы несоответствующие требованиям.

В ходе исследования дополнительно было выявлено:

- в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 в залах над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «Выход»;
- в нарушение п. 3.4 СП 3.13130.2009 соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности;
- в нарушение п. 6.6 СП 6.13130.2021 допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции;
- в нарушение ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

На момент проведения технических измерений на объекте защиты – здание МАДОУ "Детский сад №261", по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8, СОУЭ находится в неработоспособном состоянии (отсутствует автоматический контроль работоспособности линии оповещения), замеренные параметры СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, ФЗ от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник сектора
ИИР в области ПБ С.Ф. Гросс

Начальник испытательной
пожарной лаборатории А.М. Колесников

Scanned with CamScanner

МЧС РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

Адрес: 656067 г. Барнаул, ул. Власихинская, 139 т.8(3852) 50-42-63

Протокол № 190/26

проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений

«17» апреля 2026 г. г. Барнаул

Настоящий протокол составлен на основании отношения отделения по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

наименование заявителя

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 169

юридический адрес

4-6-5-37-58 от 10.04.2026

Сотрудник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по АК: начальник сектора Гросс С.Ф.

Сотрудник ТО НД и ПР: старший инспектор Баева Е.Е.

Представитель объекта: заведующий Бочкарева Т.В.

Представитель обслуживающей организации: техник Терехин А.А.

по итогам проверки работоспособности системы противопожарной защиты:

Система пожарной сигнализации (СПС)

проверяемые элементы

Обслуживающая организация: ООО «А-РЭДИО»

наименование

Защищаемый объект: здание МАДОУ "Детский сад №261"

наименование объекта, на котором смонтирована система противопожарной защиты,

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8

его адрес

Система пожарной сигнализации: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначённых для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Дежурный режим: Состояние технического средства или системы (установки), не находящихся в тревожном режиме или режиме неисправности и способных к выполнению своего функционального назначения (п. 3.4 СП 484.1311500.2020).

Измерения проводились приборами:

Дальномер лазерный «Leica Disto D5» (свидетельство С-НН/17-07-2025/448460813 до 16.07.2026); Комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей «КППИ-1» (поверка не требуется).

Данные инструментального обследования, полученные ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю:

№	Наименование измерения	Единица измерения	Фактич-ое значение	Требуемое значение	Нормативный документ, пункт СП 484.1311500.2020
1.	Расстояние между ручными извещателями	метр	45	не более 45	п. 6.6.27

Scanned with CamScanner

2.	Расстояние до ручного извещателя от уровня пола / других органов управления и предметов, препятствующих доступу	метр	1,51 / -	1,5±0,1 / не менее 0,75	п. 6.6.27
3.	Радиус зоны контроля дымового ИП	метр	**10,4**	не более 6,4	п.6.6.16
4.	Радиус зоны контроля теплового ИП	метр	3,5	не более 3,5	п.6.6.15
5.	Необходимое количество автоматических безадресных извещателей для контроля каждой точки помещения (площади)	шт	2	не менее 2	п. 6.6.2
6.	Способ прокладки (крепление) кабелей	закреплен, не закреплен	**Не закреплен**	закреплен	п. 5.18 п. 5.19
7.	Требуемый тип линий связи согласно ГОСТ 31565-2012	тип	**без исполнения**	не ниже нг-FRLSLTx	п. 5.18

Примечание: жирным шрифтом с подчеркиванием выделены наихудшие значения, обнаруженные при измерениях фактических параметров системы несоответствующие требованиям.

В ходе исследования дополнительно было выявлено:

- в нарушение п. 6.1.6 СП 484.1311500.2020 здание (Ф 1.1) оснащено безадресной системой пожарной сигнализации;
- в нарушение п. 6.6 СП 6.13130.2021 допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции;
- в нарушение п. 4.4 СП 486.1311500.2020 не все помещения (зоны) защищены системой пожарной сигнализацией (помещения подвала, иные помещения);
- в нарушение ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке;
- в нарушение ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;
- в нарушение п. 5.11 СП 484.1311500.2020 объект не разделен на ЗКПС;
- в нарушение п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020 при наличии подвесного потолка ИП не установлены непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка);

На момент проведения технических измерений на объекте защиты – здание МАДОУ "Детский сад №261", по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8, СПС находится в дежурном режиме, замеренные параметры СПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным СП484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130.2021, ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник сектора
ИИР в области ПБ С.Ф. Гросс

Начальник испытательной
пожарной лаборатории А.М. Колесников

Scanned with CamScanner

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» апреля 2026 г., 22260061000221330744
ссылка на карточку мероприятия в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: gpn@22.mchs.gov.ru, телефон 20-23-15
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 169, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 62-32-05
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старший лейтенант внутренней службы Баева Ева Евгеньевна
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
органа государственного пожарного надзора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №261» ИНН 2221207455, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №261» ИНН 2221207455, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)
в срок 2 суток с момента получения
(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)
и представить по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 169, кабинет № 14, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru
(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы и (или) их носители:

1. Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц ответственных за противопожарное состояние объекта, документы подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность на объекте защиты);
2. Программа противопожарного инструктажа;
3. Журнал систем противопожарной защиты;
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности;
5. Декларация пожарной безопасности;
6. Проектная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, исполнительная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, договоры на обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
4. Акты (протоколы) о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;
5. Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией до их замены в установленном порядке;
6. Сертификаты соответствия на линолеум.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объёме или в искажённом виде предусмотрена административная ответственность.

Заведующий – Бочкарева Татьяна Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю старший лейтенант внутренней службы Баева Ева Евгеньевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00CB23FB6BFC2FADAB0C1CBD676A371172
Владелец Баева Ева Евгеньевна
Действителен с 14.09.2023 по 07.12.2024

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

_____
(подпись)

16.04.2026

Копия определения направлена: _____
(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» апреля 2026 г., 22260061000221330744
ссылка на карточку мероприятия в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: gpn@22.mchs.gov.ru, телефон 20-23-15
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 169, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 62-32-05
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старший лейтенант внутренней службы Баева Ева Евгеньевна
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
органа государственного пожарного надзора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №261» ИНН 2221207455, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №261» ИНН 2221207455, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)
в срок 2 суток с момента получения
(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)
и представить по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 169, кабинет № 14, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru
(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы и (или) их носители:

1. Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц ответственных за противопожарное состояние объекта, документы подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность на объекте защиты);
2. Программа противопожарного инструктажа;
3. Журнал систем противопожарной защиты;
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности;
5. Декларация пожарной безопасности;
6. Проектная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, исполнительная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, договоры на обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
4. Акты (протоколы) о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;
5. Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией до их замены в установленном порядке;
6. Сертификаты соответствия на линолеум.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объёме или в искажённом виде предусмотрена административная ответственность.

Заведующий – Бочкарева Татьяна Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю старший лейтенант внутренней службы Баева Ева Евгеньевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00CB23FB6BFC2FADAB0C1CBD676A371172
Владелец: Баева Ева Евгеньевна
Действителен с 14.09.2025 по 07.12.2026

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

16.04.2026

Копия определения направлена: _____
(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» апреля 2026 г., 22260061000221330744
ссылка на карточку мероприятия в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 169, т. 62-32-05, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(место составления)

« 22 » апреля 2026 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «22» апреля 2026г.
Осмотр окончен 11 ч 00 мин «22» апреля 2026г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора),

место проведения осмотра 656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Заведующий МАДОУ "Детский Сад №261" Бочкарева Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица

2. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали нет
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

нет
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

нет

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) -

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

-

(подпись специалиста (эксперта)

Объектом осмотра является трехэтажное здание детского сада 1961 года постройки, общей площадью 6209,8 м^2. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шатровая покрыта профилированными металлическими листами по деревянной обрешетке и стропилам. Здание электрифицировано имеет центральное отопление. Здание детского сада оборудовано системами АПС, СОУЭ. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Дверь эвакуационного выхода открываться не по направлению выхода из помещения актового зала. В подвале здания организовано хранение мебели, мусора и других горючих материалов.

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

-

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

-

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

-

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

-

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

-

Заведующая Бочкова Г.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Специалист (эксперт) -

(инициалы, фамилия)

-

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю старший лейтенант внутренней службы Баева Ева Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00CB23FB6BFC2FADAB0C1CBD676A371172
Владелец Баева Ева Евгеньевна
Действителен с 14.09.2023 по 07.12.2024

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Копия направлена на электронную почту: _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)