АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение прогулок и занятий в спортивном зале, на игровых площадках и спортивной площадке

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261 «Истоки» (далее МАДОУ)

> УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» **Петст В. Бочкарева** 02.08/2022 Гистоки

> > 25014690 NHH

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации игровых площадок, спортивного зала и площадки (основание – акты испытаний).

Проверкой установлено:

- 1. На игровых площадках, в спортивном зале и спортивной площадке МАДОУ созданы условия для организации прогулки и занятий, которые соответствуют санитарным нормам, правилам техники безопасности и возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
- 2. Воспитатели МАДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлены.
 - 3. Замечаний и предложений нет.
- 4. Игровые и спортивные площадки, спортивный зал готовы к эксплуатации на 2022/2023 учебный год.

Председатель комиссии Бочкарева Т

АКТ испытаний конструкций спортивного оборудования в спортивном зале

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 261 «Истоки»
"Петский Т. В. Бочкарева
02.08.2022 10 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации конструкций спортивного оборудования спортивного зала (основание – Паспорт спортивного зала прилагается).

Проверкой установлено:

- 1. В спортивном зале (корпус A) спортивное оборудование, указанное в Паспорте, подлежало испытанию под нагрузкой на соответствие техническому состоянию спортивных объектов требованиям безопасности:
- состояние несущих поверхностей и конструкций спортивного объекта, к которым крепится оборудование удовлетворительное;
 - -крепление инвентаря и оборудования к поверхностям удовлетворительное;
- -сохранность и исправность конструкций оборудования, состояние деревянных и металлических поверхностей удовлетворительное;
- спортивное оборудование и инвентарь соответствует требованиям СанПиН, стандартов безопасности;
- -применяемый инвентарь и оборудование соответствует требованиям спортивных технологий;
- -применяемое оборудование и инвентарь соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям детей.
- 2. Административно-педагогический персонал МАДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по физической культуре с детьми проинструктирован.
 - 3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.
 - 4. Спортивный зал (корпус А) готов к эксплуатации на 2022/2023 учебный год.

Председатель комиссии Бочкарева Леве и Члены комиссии Служ

УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»

Т.ВоБочкарева

Ca∏ № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №1 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Скамейка 1 шт., под нагрузкой 240 кг.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Песочница 1 шт.
- Игровой комплекс «Паровоз» под нагрузкой 160 кг

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
 - 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
 - 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации на 2021/2022 учебный год.

Председатель комиссии Бочкаревал ж

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 261 «Истоки»

102.08.2022 Готоки

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5. _____

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №2 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Вертолет» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкарева Тве е « Члены комиссии — Сруда

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бонкарева

MALIOY "Детский Ca∏ № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №3 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Вертолет» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал В

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

"Детский CAM Nº 261

02.08.2022

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №4 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Игровой комплекс «Корабль» 1 шт. под нагрузкой 160 кг Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

CAA № 261

ТВ. Бочкарева

Детский

Комиссия в составе:

1. Борячек Е.Г., старший воспитатель

- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №5 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Касса» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

CAM Nº 261

в В Бочкарева

02.08.2022 гиадоу

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5. _____

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №6 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Вертолет» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

Члены комиссии

19

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

CAA № 261

«Детекий сад № 261 «Истоки»

№ 6 Т.В. Бочкарева

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №7 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

014690 NHY

Т.В. Бочкарева

02.08.2022/г. "Детский CAM Nº 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №8 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Касса» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал В

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

ТВ. Бочкарева

02.08.2022 Тетский Сад № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5. _____

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №9 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 2 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Паровоз» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.
- Игровой комплекс «Лаз» 1 шт. под нагрузкой 160 кг

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

В Бочкарева

02.08.2022 Тетский CAM No 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №10 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Пароход» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

02.08.2022 г. Детский сад № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5. _____

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №11 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкарева Т

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

02.08/2022 Петский

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №12 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Мельница» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Колодец» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

CAM Nº 261

Т.В. Бочкарева

Г. Детский

Комиссия в составе:

1. Борячек Е.Г., старший воспитатель

- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №13 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Касса» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал ж

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

'Истоки'

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

02/08/2022 Егения

CAM Nº 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №14 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Горка 1 шт., путем скатывания 120 кг.
- Игровой комплекс «Машина» 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Паровоз» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.
- Качеля, путем использования максимальной нагрузки

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 261 «Истоки»
Т.В. Болкарева «ДОУ
02.08.2022 г сад № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №15 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Беседка 1 шт.
- Скамья 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Машинка грузовичок» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.
- Вагончик на пружинках, путем использования максимальной нагрузки Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

14690 NHY

мал. В. Бочкарева

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №15 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Беселка 1 шт.
- Скамья 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Игровой комплекс «Вертолетик» 1 шт., под нагрузкой путем подвешивания максимальной нагрузки.
- Качалка «Лодочка» на пружинках 1 шт., путем использования максимальной нагрузки
- Мостик 1 шт., путем использования максимальной нагрузки

Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал В

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

Г.Детский

CAA № 261

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку
- 5.

произвела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке МАДОУ.

Проверкой установлено:

На площадках МАДОУ игровое оборудование на участке №15 для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- Песочница 1 шт.
- Беселка 2 шт.
- Скамья 1 шт. под нагрузкой 160 кг
- Качалка «Карета» на пружинках 1 шт., путем использования максимальной нагрузки Проведён визуальный осмотр веранды на предмет целостности и безопасности конструкции.

Заключение:

- 1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов.
- 2. Конструкция веранды в удовлетворительном состоянии.
- 3. Остро режущих углов, сколов не имеется.
- 4. Все игровое оборудование на прогулочном участке подлежит эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал ж

AKT испытания покрытия спортивной площадки

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 261 «Истоки»

Т.В. Бочкарева

Комиссия в составе:

- 1. Борячек Е.Г., старший воспитатель
- 2. Гердт И.Р., заместитель заведующего по АХЧ
- 3. Харина Ю.А., воспитатель, председатель ПК
- 4. Нужа Е.В., ответственный за спортивные залы и площадку

	2	,	
_			
5			

произвела проверку готовности к эксплуатации покрытия спортивной площадки МАДОУ. Проверкой установлено:

Тип спортивного покрытия - резиновое покрытие, его состояние удовлетворительное, год укладки – 2011.

Тип ограждения площадки - сетчатое, состояние удовлетворительное.

Заключение:

- 1. На спортивной площадке организованны места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
- 2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре с детьми ознакомлен.
 - 3. Занятия на спортивной площадке разрешаются.
 - 4. Спортивная площадка готова к эксплуатации в 2022/2023 учебном году.

Председатель комиссии Бочкаревал д